



Определить допускаемое значение погрешности δ из условия прочности конструкции после сборки. Направление точки K после сборки для найденного значения δ .

$$A_1=200 \text{ mm}^2, A_2=400 \text{ mm}^2, a=1 \text{ m}, E=2 \cdot 10^5 \text{ MPa}, \sigma_t=400 \text{ MPa}, [n_r]=2.$$




Определить усилия и напряжения, возникающие в стальных стержнях при нагревании горизонтального стержня (3) на ΔT . Направление точки K в вертикальном направлении.

$$l=1 \text{ m}, A_1=200 \text{ mm}^2, A_2=A_3=300 \text{ mm}^2, \Delta T=100^\circ\text{C}, E=2 \cdot 10^5 \text{ MPa}, \alpha=12 \cdot 10^{-6} \text{ 1/град.}$$




Абсолютно жесткий брус удерживается на трех стальных стержнях. Верхний стержень нагревается на ΔT . Определить допустимую степень нагрева из условия прочности конструкции. Найти потенциальную энергию системы.

$$l=1 \text{ m}, A=200 \text{ mm}^2, \alpha=12 \cdot 10^{-6} \text{ 1/град.}, E=2 \cdot 10^5 \text{ MPa}, \sigma_t=300 \text{ MPa}, [n_r]=1.5.$$




Абсолютно жесткий брус соединен с тремя стальными стержнями. Верхний стержень нагревается на ΔT . Определить перемещение узла K , если 2-ой и 3-ий стержни нагреваются на ΔT . Материала сталь.

$$l=1 \text{ m}, \Delta T=50^\circ\text{C}, A=100 \text{ mm}^2, a=1 \text{ m}, E=2 \cdot 10^5 \text{ MPa}, \alpha=12 \cdot 10^{-6} \text{ 1/град.}$$




Стержни (3) стальной конструкции нагреваются на ΔT . Определить допустимую степень нагрева из условия прочности конструкции. Найти перемещение узла K .

$$l=1 \text{ m}, [\sigma_{tj}]=200 \text{ MPa}, E=2 \cdot 10^5 \text{ MPa}, \alpha=12 \cdot 10^{-6} \text{ 1/град.}$$




Определить усилия и напряжения, возникшие в стальных стержнях при нагревании горизонтального стержня (3) на ΔT . Направление точки K в вертикальном направлении.

$$l=1 \text{ m}, A_1=200 \text{ mm}^2, A_2=A_3=300 \text{ mm}^2, \Delta T=100^\circ\text{C}, E=2 \cdot 10^5 \text{ MPa}, \alpha=12 \cdot 10^{-6} \text{ 1/град.}$$




Абсолютно жесткий брус удерживается на трех стальных стержнях. Верхний стержень нагревается на ΔT . Определить потенциальную энергию системы.

$$l=1 \text{ m}, A=200 \text{ mm}^2, \alpha=12 \cdot 10^{-6} \text{ 1/град.}, E=2 \cdot 10^5 \text{ MPa}, \sigma_t=300 \text{ MPa}, [n_r]=1.5.$$




Абсолютно жесткий брус соединен с тремя стальными стержнями. Верхний стержень нагревается на ΔT . Определить перемещение узла K , если 2-ой и 3-ий стержни нагреваются на ΔT . Материал сталь.

$$l=1 \text{ m}, \Delta T=50^\circ\text{C}, A=100 \text{ mm}^2, a=1 \text{ m}, E=2 \cdot 10^5 \text{ MPa}, \alpha=12 \cdot 10^{-6} \text{ 1/град.}$$



Стержни (3) стальной конструкции нагреваются на ΔT . Определить коэффициент запаса по текучести n_r , если $F=80 \text{ kN}$, $l=1 \text{ m}$, $A=200 \text{ mm}^2$, $E_{tot}=2 \cdot 10^5 \text{ MPa}$, $\sigma_t=240 \text{ MPa}$. Как изменится коэффициент запаса, если стержень (1) нагреть на $\Delta T=50^\circ\text{C}$?

$$\alpha=12 \cdot 10^{-6} \text{ 1/град.}$$



Определить нормальные силы и напряжения в стержнях при нагревании симметрично. Напряжения силы F .

$$F=40 \text{ kN}, l=0.5 \text{ m}, A=500 \text{ mm}^2, F=200 \text{ kN}, l=1 \text{ m}, E_n=1 \cdot 10^5 \text{ MPa}, E_{cr}=2E_n, E_{tot}=2E_n, l=0.5 \text{ m}, \sigma_{tot}=300 \text{ MPa}, \sigma_{tm}=200 \text{ MPa}, A=400 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_{tot}=100 \text{ MPa}, E_n=2 \cdot 10^5 \text{ MPa}, E_{cr}=2E_n, l=0.5 \text{ m}, \sigma_{tm}=200 \text{ MPa}, A=400 \text{ mm}^2$$